Diagnóstico urbanístico da área de intervenção do Parque Ecológico das Águas do Prosa

Autor(res)

Isadora Taborda Silva
André Paniagua Bonifácio
Ana Luiza Alves Garcia
Geysa Zagonel

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

UNIVERSIDADE ANHANGUERA UNIDERP - CEARÁ

Introdução

A pesquisa de urbanismo de alta complexidade realizada na área da Avenida Ceará, em Campo Grande (MS), teve como objetivo avaliar as condições de uso, ocupação e mobilidade, identificando pontos fracos e fortes do espaço urbano. A região em análise é significativa por ser sede do Parque Ecológico das Águas do Prosa e por sua ligação com importantes instalações públicas e privadas, constituindo-se como um eixo estratégico para o lazer, transporte e integração social. No entanto, a qualidade de vida e a experiência dos usuários são afetadas por problemas de infraestrutura, acessibilidade e segurança, o que destaca a necessidade de soluções inovadoras para a requalificação urbana.

Objetivo

O estudo teve como objetivo diagnosticar a área de intervenção, identificando pontos fracos e fortes, avaliar a mobilidade, a infraestrutura e a paisagem urbana, analisar a integração do Parque Ecológico das Águas do Prosa com o entorno e sugerir diretrizes de requalificação voltadas para a mobilidade sustentável, lazer, segurança e valorização da paisagem.

Material e Métodos

O estudo adotou uma abordagem em etapas para analisar a área urbana entre a UNIDERP e o Parque das Águas do Prosa, retornando pela Rua Ricardo Brandão. Foi realizada uma caminhada para observação direta do ambiente, avaliando calçadas, ciclovias, pontos de ônibus, paisagismo, acessibilidade e segurança. Também foi feito um inventário dos equipamentos urbanos como escolas, centros de lazer e comércios. Os dados foram organizados por meio da análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), destacando problemas e potencialidades da região. O trabalho foi complementado com referências de boas práticas urbanas, como o Parque Madureira (RJ) e projetos no México, reforçando a importância da mobilidade sustentável, valorização dos espaços públicos e integração entre lazer, cultura e meio ambiente.

Resultados e Discussão

O diagnóstico revelou que a rota analisada apresenta calçadas estreitas e irregulares, ciclovias mal conectadas e ausência de faixa exclusiva para ônibus. Os pontos de ônibus são precários, sem coberturas ou assentos, gerando desconforto. O Parque Ecológico das Águas do Prosa, embora com potencial paisagístico, está degradado e subutilizado. Entre os pontos positivos estão áreas arborizadas, equipamentos de lazer e marcos culturais como o Monumento Jaguaretê. O estudo propõe intervenções que promovam mobilidade ativa, requalificação dos espaços públicos e valorização da paisagem urbana. A integração de ciclovias, corredores de ônibus e áreas de lazer pode tornar a Avenida Ceará mais inclusiva e eficiente. Exemplos internacionais, como a Paseo de la Reforma, e nacionais, como o Parque Madureira, servem de referência para revitalizar o parque e promover um ambiente urbano voltado ao convívio, cultura e sustentabilidade.

Conclusão

A análise identificou problemas na mobilidade, infraestrutura e uso dos espaços públicos, mas também revelou o potencial da região. O estudo propõe diretrizes para uma requalificação urbana inclusiva e sustentável, com foco na revitalização de calçadas, ciclovias, transporte público e do Parque Ecológico das Águas do Prosa, valorizando a paisagem e a cultura local para melhorar a qualidade de vida.

Referências

https://www.archdaily.com.br. https://www.archdaily.mx.https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ms/campo-grande.html